



## Правила техники безопасности

### При работе на швейной машине

1. Волосы убрать под косынку.
2. Устанавливать шпульный колпачок, заправлять верхнюю нитку при выключенной швейной машине.
3. Сидеть прямо, напротив иглы, на всей поверхности стула.
4. Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям швейной машины.
5. Следить за правильным положением рук, ног, корпуса.



### Требования безопасности во время работы на швейной машине

- Нельзя устанавливать шпульный колпачок, заправлять верхнюю нитку при включенной машине.
- Класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины.
- Передавать ножницы, изделия или детали при включенной машине.

